



В случаях, когда монтаж (накалывание) разъема IDC-10 на шлейф блока индикации невозможен, допустимо прямое соединение БУ и БООФД (со стороны БООФД - пайка или разъем).

Внимание! Приведена схема и фото для исполнения с импортным принтером ("Версия 3")