



В случаях, когда монтаж (накалывание) разъема IDC-10 на шлейф блока индикации невозможен, допустимо прямое соединение БУ и БООФД (со стороны БООФД - пайка или разъем)

Внимание! Приведена схема и фото для исполнения с отечественным принтером ("Версия 2")