

АТОМ 7

Инструкция по перепрошивке



Используемое оборудование:

- ПК с операционной системой Windows



- фискальный регистратор «Атом 7»



- кабель USB A-B (поставляется в комплекте с ККТ)




- сетевой кабель питания (поставляется в комплекте с ККТ)



Используемые файлы:

- утилита **DfuSe Demo**

- файл прошивки в формате **.dfu**



Подключить ККТ к ПК. Включить ККТ в режиме DFU. Для этого на **выключенном** аппарате зажать кнопку промотки ленты, включить ККТ и отпустить кнопку промотки ленты после **первого** звукового сигнала. Если всё сделано правильно, то ККТ издаст два коротких звуковых сигнала и индикаторы **СЕТЬ** и **СТАТУС** гореть не будут.


Запустить утилиту **DfuSe Demo**. В поле «Available DFU Devices» должно появиться устройство «STM Device in DFU Mode» (1). Нажать на кнопку «Choose...» (2), указать путь к файлу с прошивкой в формате **.dfu**. Снизу появится сообщение:

File correctly loaded.

Нажимаем на строку в поле «Select Target(s):» (3) и запускаем процесс обновления прошивки нажав на кнопку «Upgrade» (4), далее всплывёт окно, в котором нужно нажать на кнопку «Да».

Запустится процесс обновления прошивки. По окончании прошивки ККТ издаст сигнал и перезагрузится, загорится зелёный индикатор **СЕТЬ**, выдет чек автотестирования. В утилиту снизу появится сообщение:

Target 00: Upgrade successful !



Для проверки, сделать общий системный тест.

На выключенной ККТ зажать кнопку промотки ленты, включить и не отпускать кнопку промотки до тех пор, пока не выйдет общий системный тест. После чего выключить ККТ.

В конце теста должна появиться «**ПАРТИЯ**» и её версия.

Все необходимые файлы находятся на google диске.

Данная прошивка работает с тестом драйвера Штрих версии 4.14.0.731